

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Партизанский филиал краевого государственного унитарного предприятия «Примтешлоэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1 <i>Дирекция Партизанского филиала</i>	2	3	4	5	6
<i>Юридический отдел</i>					
<i>Центральный склад хранения материалов</i>					
398. Заведующий складом	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Тепловой район "Партизанский"</i>					
<i>Отдел технической инспекции</i>					
<i>Отдел технической инспекции (Сектор приборного учета)</i>					
<i>Отдел сбыта</i>					
<i>Участок № 1</i>					
374. Старший мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
384. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Котельная 2/28</i>					
393. Начальник котельной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
394. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
395. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Котельная № 2/15</i>					
443. Начальник котельной	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
444. Мастер	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
445А(446А). Машинист (кочегар) котельной	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение			

			времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
447. Транспортерщик		Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
448. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
449. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
452. Уборщик производственных и служебных помещений		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
Ремонтно-эксплуатационный участок № 2					
88. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
90. Огнеупорщик		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
91. Электрогазосварщик		Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации		

			вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
92. Слесарь-ремонтник (котельная № 2/15)		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
455. Слесарь-ремонтник (котельная № 2/28)		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
390. Начальник котельной		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
391. Мастер		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
392. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике		Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
453. Транспортёрщик		Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		
387. Аппаратчик химводоочистки		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума		

388. Уборщик производственных и служебных помещений ПНС № 2/7	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
Административно-хозяйственный отдел			
Склад хранения материалов №1			
399. Грузчик Склад хранения угля № 1	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
Автотранспортная служба			
372. Токарь	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	
435. Водитель легкового автомобиля (О 942 ЕС) / УАЗ 469 Б	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
370. Машинист экскаватора колесного (9332 ВМ) / ЭО 2621 В2	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
450. Водитель погрузчика ВDR 36 рег. № 1534В0	Применение средств звукопоглощения. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
Тепловой район "Лазовский"			
Котельная № 5/1			
Котельные № 6/7, № 6/18, № 6/20			
406. Начальник котельной Котельная № 6/8 АМК	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
413. Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	

Ремонтная группа котельных № 6/14, № 6/24				
58. Электротехник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Усовершенствовать систему вентиляции	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса		
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
Автотранспортная служба				

Дата составления: 4.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный инженер (подпись) Копылов С.Г. (Ф.И.О.) 10.03.2020 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 Главный экономист (подпись) Курако И.А. (Ф.И.О.) 10.03.2020 (дата)

 Начальник отдела кадров (подпись) Кравцова Л.С. (Ф.И.О.) 10.03.2020 (дата)

 Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности (подпись) Болдырева С.В. (Ф.И.О.) 10.03.2020 (дата)

 Председатель профсоюзного комитета (подпись) Тен Г.А. (Ф.И.О.) 10.03.2020 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

 4692 (№ в реестре экспертов) Ольховатов Дмитрий Викторович (Ф.И.О.) 4.02.20 (дата)

